

**Plan działań Centrum Usług Społecznych w Bojszowach
w zakresie zapewnienia dostępności na lata 2025-2027
wraz z analizą stanu zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami**

	szczególными potrzebami; – przed wejściem głównym znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, w tym odpowiednio oznakowane zgodnie z wymogami jedno miejsca dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z bezpośrednim dostępem do pochylni prowadzącej do platformy pionowej z poziomu parkingu; – dojście do budynku - pomieszczenia DD Senior+ jest przez wejście główne po kilkunastostopniowych schodach zewnętrznych lub platformą pionową zewnętrzną. Stopnie schodów zewnętrznych (pierwszy i ostatni) nie posiadają kontrastowych oznaczeń ostrzegawczych; – drzwi wejściowe do budynku nie są oznaczone kontrastowymi pasami, co może utrudniać orientację dla osób z niepełnosprawnościami wzroku; – dojście do budynku - pomieszczenia PWD jest przez wejście boczne. Do drzwi prowadzi podest i próg powyżej 2 cm.. Podest nie posiada kontrastowych oznaczeń ostrzegawczych; – wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak pochylni, pasów kontrastowych, próg powyżej 2 cm).	schodów, zwłaszcza krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia oraz podestu i progu profilami antypoślizgowymi/taśmami kontrastowymi;		organizacyjny
	Pomieszczenia budynku przy ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy - Placówka Wsparcia Dziennego specjalistyczna, Klub Dziecięcy – dojazd jest możliwy własnym środkiem transportu lub publiczną komunikacją zbiorową (autobusem) - przystanek „Bojszowy Gaikowa” i „Bojszowy Gospoda” . Przystanki autobusowe w obu kierunkach znajdują się w odległości ok 300 m od budynku. Przystanki spełniają wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; – przed wejściem głównym do znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, brak oznaczeń miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych; – dojście do budynku jest przez wejście główne po kilkunastostopniowych schodach zewnętrznych.	– wystąpienie do zarządcy budynku o zezwolenie na oznaczenie schodów i drzwi pasami kontrastowymi	rok 2025	Dział organizacyjny

	Stopnie schodów zewnętrznych (pierwszy i ostatni) nie posiadają kontrastowych oznaczeń ostrzegawczych; – drzwi wejściowe do budynku nie są oznaczone kontrastowymi pasami, co może utrudniać orientację dla osób z niepełnosprawnościami wzroku; – dla osób ze szczególnymi potrzebami przeznaczone jest boczne wejście do budynku z poziomu parkingu, jest ono bezschodowe oraz bezprogowe prowadzące do windy wewnętrznej; – drzwi wejściowe boczne do budynku nie są oznaczone kontrastowymi pasami, co może utrudniać orientację dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.			
	Pomieszczenia budynku przy ul. Sierpowej 38, 43-220 Świerczyniec - Placówka Wsparcia Dziennego – dojazd jest możliwy własnym środkiem transportu lub publiczną komunikacją zbiorową (autobusem) - przystanek „Świerczyniec Barwna”. Przystanki autobusowe w obu kierunkach znajdują się w odległości ok 550 m od budynku. Przystanki spełniają wymogi dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; – przed wejściem głównym znajdują się bezpłatne miejsca parkingowe, brak oznaczeń miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych; – dojście do budynku jest przez wejście główne po kilkunastostopniowych schodach zewnętrznych. Stopnie schodów zewnętrznych (pierwszy i ostatni) nie posiadają kontrastowych oznaczeń ostrzegawczych; – drzwi wejściowe do budynku nie są oznaczone kontrastowymi pasami, co może utrudniać orientację dla osób z niepełnosprawnościami wzroku; – wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak pochylni/windy pasów kontrastowych).	– wystąpienie do zarządcy budynku o zezwolenie na oznaczenie schodów i drzwi pasami kontrastowymi	rok 2025	Dział organizacyjny

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków	Siedziba Centrum Usług Społecznych w Bojszowach, ul. Ruchu Oporu 100, 43-220 Bojszowy Nowe – położenie drzwi wejściowych, ich kształt i wymiary umożliwiają dogodne warunki ruchu wszystkim użytkownikom. Zapewniono dostateczną przestrzeń manewrową dla wózka (o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m) poza polem otwierania się drzwi; – wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych znajduje się tablica informacyjna; – w budynku zapewniono dostępność do pomieszczeń (poza technicznymi). Przemieszczanie się jest możliwe z użyciem windy/ platformy. – szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. – na terenie Centrum zamontowane są obustronne poręcze na wszystkich wewnętrznych ciągach komunikacyjnych schodowych, na schodach zewnętrznych poręcze oraz balustrady od strony otwartej; – schody wewnętrzne nie są oznaczone oraz brakuje przed ich początkiem oraz końcem, w odległości 50 cm od schodów, faktury ostrzegawczej o szerokości 40-60 cm (w celu podniesienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku/słabowidzących). – drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne szklane, przeszklenia i inne elementy przeźroczyste nie są odpowiednio oznakowane.	– kontrastowe oznaczenie stopni schodów, zwłaszcza krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia profilami antypoślizgowymi/taśmami kontrastowymi; – oznaczenie drzwi oraz przeszkleń i innych elementów przeźroczystych dwoma pasami, na wysokości od 130 do 140 cm (pierwszy pas) i od 90 do 100 cm (drugi pas) o kontraście LRV = 60; – dodanie przed początkiem oraz końcem schodów wewnętrznych oznakowania w postaci faktur ostrzegawczych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.	rok 2025	Dział organizacyjny
			rok 2025	Dział organizacyjny
			rok 2027	Dział organizacyjny
	Pomieszczenia budynku przy ul. Żubrów 23, 43-220 Międzyrzecze - siedziba Dziennego Domu Senior+ oraz Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa – położenie drzwi wejściowych, ich kształt i wymiary umożliwiają dogodne warunki ruchu wszystkim użytkownikom. Zapewniono dostateczną przestrzeń manewrową dla wózka (o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m) poza polem otwierania się drzwi;	– kontrastowe oznaczenie stopni schodów, zwłaszcza krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia profilami antypoślizgowymi/taśmami kontrastowymi; – oznaczenie drzwi oraz przeszkleń i innych elementów przeźroczystych dwoma pasami, na wysokości od 130 do	rok 2025	Dział organizacyjny
			rok 2025	Dział organizacyjny

	– wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych do DD Senior+ znajduje się tablica informacyjna (I piętro); – w budynku zapewniono dostępność do pomieszczeń (poza technicznymi). Przemieszczanie się jest możliwe z użyciem platformy pionowej. – szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. – w DD Senior+ zamontowane są jednostronne poręcze na wewnętrznych i zewnętrznych ciągach komunikacyjnych schodowych; – schody zewnętrzne oraz wewnętrzne nie są oznaczone oraz brakuje przed ich początkiem oraz końcem, w odległości 50 cm od schodów, faktury ostrzegawczej o szerokości 40-60 cm (w celu podniesienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku/słabowidzących). – drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne szklane, przeszklenia i inne elementy przezroczyste nie są odpowiednio oznakowane;	140 cm (pierwszy pas) i od 90 do 100 cm (drugi pas) o kontraście LRV = 60; – dodanie przed początkiem oraz końcem schodów wewnętrznych oznakowania w postaci faktur ostrzegawczych dla osób z niepełnosprawnością wzroku.	rok 2025	Dział organizacyjny
	Pomieszczenia budynku przy ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy - Placówka Wsparcia Dziennego specjalistyczna, Klub Dziecięcy – położenie drzwi wejściowych, ich kształt i wymiary umożliwiają dogodne warunki ruchu wszystkim użytkownikom. Zapewniono dostateczną przestrzeń manewrową dla wózka (o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m) poza polem otwierania się drzwi; – wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych nie znajduje się tablica informacyjna; – w budynku zapewniono dostępność do pomieszczeń (poza technicznymi). Przemieszczanie się jest możliwe z użyciem windy; – szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; – na terenie budynku zamontowane są jednostronne	– zakup i montaż tablicy informacyjnej; – wystąpienie do zarządcy budynku o zezwolenie na oznaczenie schodów i drzwi pasami kontrastowymi	rok 2025	Dział organizacyjny

poręcze na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych schodowych; – schody zewnętrzne oraz wewnętrzne nie są oznaczone oraz brakuje przed ich początkiem oraz końcem, w odległości 50 cm od schodów, faktury ostrzegawczej o szerokości 40-60 cm (w celu podniesienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku/słabowidzących). – drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne szklane, przeszklenia i inne elementy przeźroczyste nie są odpowiednio oznakowane.			
Pomieszczenia budynku przy ul. Sierpowej 38, 43-220 Świerczyniec - Placówka Wsparcia Dziennego – położenie drzwi wejściowych, ich kształt i wymiary umożliwiają dogodne warunki ruchu wszystkim użytkownikom. Zapewniono dostateczną przestrzeń manewrową dla wózka (o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m) poza polem otwierania się drzwi; – wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych nie znajduje się tablica informacyjna; – w budynku nie ma zapewnionej dostępności do pomieszczeń; – szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; – na terenie budynku zamontowane są jednostronne poręcze na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych schodowych; – schody zewnętrzne oraz wewnętrzne nie są oznaczone oraz brakuje przed ich początkiem oraz końcem, w odległości 50 cm od schodów, faktury ostrzegawczej o szerokości 40-60 cm (w celu podniesienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku/słabowidzących). – drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne szklane, przeszklenia i inne elementy przeźroczyste nie są odpowiednio oznakowane.	– zakup i montaż tablicy informacyjnej; – wystąpienie do zarządcy budynku o zezwolenie na oznaczenie schodów i drzwi pasami kontrastowymi	rok 2025 rok 2025	Dział organizacyjny Dział organizacyjny

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych	Siedziba Centrum Usług Społecznych w Bojszowach, ul. Ruchu Oporu 100, 43-220 Bojszowy Nowe – w budynku znajdują się oznakowane dźwigi osobowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda wyposażona jest w panel sterujący i przywołania z przyciskami oznaczonymi również alfabetem Braille'a oraz sygnał dźwiękowy. Przycisk "Zero" na panelu sterującym w windzie jest oznaczony w sposób wyróżniający się kolorystycznie i dotykowo od pozostałych; – toaleta dla niepełnosprawnych z dostępem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń ogólnodostępnych lub takich, w których odbywają się spotkania z udziałem gości i interesantów. Toaleta nie jest wyposażona w alarmowy system przyzywowy; – pracownicy Centrum pozostają w dyspozycji osób ze szczególnymi potrzebami, udzielając niezbędnej pomocy i asysty podczas pobytu na terenie budynku; – budynek Centrum nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną; – w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; – osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Centrum umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	– montaż w toalecie dla osób niepełnosprawnych alarmowego systemu przyzywowego; – zakup naklejek na drzwi toalet z oznakowaniem; – zakup pętli indukcyjnej.	rok 2025	Dział organizacyjny
			rok 2025	Dział organizacyjny
			rok 2025	Dział organizacyjny
	Pomieszczenia budynku przy ul. Żubrów 23, 43-220 Międzyrzecze - siedziba Dziennego Domu Senior+ oraz Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa – w budynku znajduje się oznakowany dźwig osobowy	– montaż w toalecie dla osób niepełnosprawnych alarmowego systemu przyzywowego; – zakup naklejek na drzwi toalet z	rok 2025 rok 2025	Dział organizacyjny Dział

	przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Platforma obsługiwana jest wyłącznie przez uprawnionych pracowników; – toaleta dla niepełnosprawnych z dostępem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń ogólnodostępnych. Toaleta nie jest wyposażona w alarmowy system przyzywowy; – pracownicy Centrum pozostają w dyspozycji osób ze szczególnymi potrzebami, udzielając niezbędnej pomocy i asysty podczas pobytu na terenie budynku; – budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną; – w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; – osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Centrum umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	oznakowaniem.		organizacyjny
	Pomieszczenia budynku przy ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy - Placówka Wsparcia Dziennego specjalistyczna, Klub Dziecięcy – w budynku znajduje się oznakowany dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda wyposażona jest w panel sterujący i przywołania z przyciskami oznaczonymi również alfabetem Braille'a oraz sygnał dźwiękowy. Przycisk "Zero" na panelu sterującym w windzie jest oznaczony w sposób wyróżniający się kolorystycznie i dotykowo od pozostałych; – toaleta dla niepełnosprawnych z dostępem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się w sąsiedztwie pomieszczeń ogólnodostępnych; – pracownicy Centrum pozostają w dyspozycji osób ze szczególnymi potrzebami, udzielając niezbędnej pomocy i asysty podczas pobytu na terenie budynku;	Brak zaplanowanych działań		

– budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną; – w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; – osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Centrum umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.			
Pomieszczenia budynku przy ul. Sierpowej 38, 43-220 Świerczyniec - Placówka Wsparcia Dziennego – w części budynku, w której zlokalizowana jest Placówka nie znajduje się dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych; – w części budynku, w której zlokalizowana jest Placówka brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych z dostępem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim; – pracownicy Centrum pozostają w dyspozycji osób ze szczególnymi potrzebami, udzielając niezbędnej pomocy i asysty podczas pobytu na terenie budynku; – w części budynku, w której zlokalizowana jest Placówka brak wyposażenia w pętlę indukcyjną; – w części budynku, w której zlokalizowana jest Placówka nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; – osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Centrum umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.	Brak zaplanowanych działań		

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	Siedziba Centrum Usług Społecznych w Bojszowach, ul. Ruchu Oporu 100, 43-220 Bojszowy Nowe – w holu przy wejściu głównym do Centrum znajduje się punkt obsługi klienta, w którym pracownicy udzielają niezbędnych informacji oraz asysty osobom ze szczególnymi potrzebami; – w holu przy wejściu głównym do Centrum znajduje się tablica informacyjna zawierająca informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.	Brak zaplanowanych działań		
	Pomieszczenia budynku przy ul. Żubrow 23, 43-220 Międzyrzecze - siedziba Dziennego Domu Senior+ oraz Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa – w budynku nie ma tablicy informacyjnej zawierającej informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, ulokowanej w strefie wejścia do budynku.	– zakup i montaż w strefie wejścia do budynku tablicy informacyjnej zawierającej informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w co najmniej w sposób wizualny i dotykowy.	rok 2025	Dział organizacyjny
	Pomieszczenia budynku przy ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy - Placówka Wsparcia Dziennego specjalistyczna, Klub Dziecięcy – w budynku nie ma tablicy informacyjnej zawierającej informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, ulokowanej w strefie wejścia do budynku; – w korytarzu na parterze budynku na drzwiach zamieszczone są tablice informacyjne dotyczące umiejscowienia poszczególnych placówek.	– zakup i montaż w strefie wejścia do budynku tablicy informacyjnej zawierającej informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w co najmniej w sposób wizualny i dotykowy.	rok 2025	Dział organizacyjny
	Pomieszczenia budynku przy ul. Sierpowej 38, 43-220 Świerczyniec - Placówka Wsparcia Dziennego – w budynku nie ma tablicy informacyjnej zawierającej informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, ulokowanej w strefie wejścia do budynku; – na drzwiach zamieszczona jest tablica informacyjna dotyczące umiejscowienia placówki.	– zakup i montaż w strefie wejścia do budynku tablicy informacyjnej zawierającej informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w co najmniej w sposób wizualny i dotykowy.	rok 2025	Dział organizacyjny

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	Na teren siedziby Centrum oraz działających w jej strukturach placówek możliwe jest wejście osoby z psem asystującym lub psem przewodnikiem.	– zakup i montaż w strefie wejścia do budynku tabliczki informującej o możliwości wejścia z psem asystującym.	rok 2025	Dział organizacyjny
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób	Siedziba Centrum Usług Społecznych w Bojszowach, ul. Ruchu Oporu 100, 43-220 Bojszowy Nowe Pomieszczenia budynku przy ul. Żubrów 23, 43-220 Międzyrzecze - siedziba Dziennego Domu Senior+ oraz Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa – obowiązuje Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, w której określono zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami i tryb postępowania w sytuacjach awaryjnych.	– montaż w toalecie dla osób niepełnosprawnych alarmowego systemu przyzywowego; – zakup krzeselka transportowo-płachtowego TRM-71 - 2szt.	rok 2025 rok 2025	Dział organizacyjny Dział organizacyjny
	Pomieszczenia budynku przy ul. Świętego Jana 33, 43-220 Bojszowy - Placówka Wsparcia Dziennego specjalistyczna, Klub Dziecięcy Pomieszczenia budynku przy ul. Sierpowej 38, 43-220 Świerczyniec - Placówka Wsparcia Dziennego – zgodnie z obowiązującą instrukcją bezpieczeństwa pożarowego u zarządcy budynku.	– zakup krzeselka transportowo-płachtowego TRM-71 - 2szt.	rok 2025	Dział organizacyjny
Dostępność cyfrowa strony	Strona internetowa Centrum jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności	– zmiana usługodawcy zapewniającego utrzymanie strony www, który zapewni	rok 2025-2026	Dział organizacyjny

internetowej i aplikacji mobilnych	cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne: – brak opisów alternatywnych przy zdjęciach; – niektóre treści są przedstawione w postaci grafiki bez alternatywy w postaci tekstu; – część plików nie jest dostępnych cyfrowo; – brak zachowanego współczynnika kontrastu 3:1 dla niektórych elementów strony; – niektóre linki nie zawierają tekstu; – występują problemy z etykietami w postaci braku oznaczenia nagłówków, tytułów oraz brak tekstów alternatywnych; – struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna; – w niektórych miejscach brakuje oznaczenia języka; – w niektórych miejscach serwisu teksty są justowane; – strona nie posiada alternatywnych etykiet elementów graficznych oraz nie umożliwia aktywacji ruchem; – część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu. Wyłączenia: – część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; – część plików zamieszczonych na stronie nie pochodzi od organu.	standard zgodny w całości z WCAG 2.1.		
Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania	– na stronie internetowej Centrum znajdują się dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej umożliwiające kontakt z Centrum; – ze strony internetowej Centrum można bezpośrednio wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego; – pracownicy poszczególnych działów oraz placówek posiadają telefony komórkowe umożliwiające kontakt za pomocą wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych;	– zapewnienie na stronie internetowej Centrum standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych; – zapewnienie możliwości komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.	rok 2025-2026 rok 2025-2026	Koordynator ds. dostępności Koordynator ds. dostępności

się, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje	– możliwość odbierania przez Centrum faksów, po uprzednim poinformowaniu o zamiarze ich przesłania; – możliwość skorzystania przez osoby uprawnione poprzez kontakt osobisty z pomocy wybranego tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.			
Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.	W budynku Centrum oraz placówkach nie ma zainstalowanych urządzeń ani innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.	– zakup stacji/pętli indukcyjnej przenośnej dla niedosłyszących - 2 szt.; – montaż w widocznych miejscach oznakowania informującego o ww. urządzeniach; – zamieszczenie na tablicach ogłoszeń informacji o możliwości komunikacji z pomocą tłumacza języka migowego.	rok 2025-2026 rok 2025-2026 rok 2025	Dział organizacyjny Dział organizacyjny Koordinator ds. dostępności
Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku	Na stronie internetowej Centrum brak jest zamieszczonych informacji o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego: • tekst odczytywalny maszynowo, • nagrania w polskim języku migowym, • tekst łatwy do czytania.	– zamieszczenie na stronie internetowej Centrum informacji o zakresie działalności Centrum w postaci elektronicznego pliku zawierającego: • tekst odczytywalny maszynowo, • nagrania w polskim języku migowym, • tekst łatwy do czytania.	rok 2025-2026	Koordinator ds. dostępności

migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania				
Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku	Na stronie internetowej Centrum zamieszczone są dane kontaktowe z koordynatorem dostępności (nr. telefonu adres e-mail).	– zamieszczenie na stronie internetowej Centrum wniosku o zapewnienie dostępności oraz informacji o sposobie i trybie składania żądań w tym zakresie	rok 2025	Koordinator ds. dostępności

Koordinator ds. dostępności

Grzegorz Wietrzny